- Made for iPod/iPhoneロゴ表示されている商品はアップルが定める性能基準を満たしていますが、iOS7以降にアップデートされたiPod touchやiPhoneを接続された場合にごく稀に認識できない、動作が不安定になるなどの事象が確認されています。
- 動作に問題が生じた場合、iPodやiPhoneを再起動する、またはリセットすることで、その問題を解決できる場合がありますが、再起動やリセットによっても解決できず、
- ご使用いただけない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- * 価格は全て税別です。

機種		漢字/かな 対応	iPhone7 Plus	iPhone7	iPhoneSE	iPhone6s Plus	iPhone6s	iPhone6Plus	iPhone6	iPhone5S	iPhone5C	iPhone5
iPhoneソフトウェアバージョン			10.0.2	10.0.2	10.0.2	10.0.2	10.0.2	10.0.2	10.0.2	10.0.2	10.0.2	10.0.2
2017年モデル	EX11Zワイヤード EX10Zワイヤード EX9Zワイヤード X9Zワイヤード X8Zワイヤード X9Aワイヤード X9VDワイヤード 7WZワイヤード *17MY MZDA DOP	USB Cable	AUDIO再生	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			VIDEO再生	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2016年モデル	EX11Vワイヤード EX10Vワイヤード EX9Vワイヤード EX8Vワイヤード X9Vワイヤード X8Vワイヤード X9VAワイヤード 7WVワイヤード 7DVワイヤード *16MY MZDA DOP	USB Cable	AUDIO再生	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			VIDEO再生	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2015年モデル	EX10ワイヤード EX9ワイヤード EX8ワイヤード X9ワイヤード X8ワイヤード *15MY MZDA DOP	USB Cable	AUDIO再生	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			VIDEO再生	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	7Wワイヤード 7DVワイヤード	USB Cable	AUDIO再生	○	○	○	○	○	○	○	○	
			VIDEO再生	○	○	○	○	○	○	○	○	
2014年モデル	EX1000ワイヤード EX900ワイヤード EX800ワイヤード X900 X800 700W 700D	USB Cable	AUDIO再生	○	○	○	○	○	○	○	○	
			VIDEO再生	○	○	○	○	○	○	○	○	
2013年モデル	EX009Vワイヤード EX008Vワイヤード X008V 007WV	USB Cable	AUDIO再生	○	○	○	○	○	○	○	○	
			VIDEO再生	○	○	○	○	○	○	○	○	
カーナビ	VIE-X007W II VIE-X007 II	USB Cable	AUDIO再生	○	○	○	○	○	○	○	○	
			VIDEO再生	○	○	○	○	○	○	○	○	
2012年以前の モデル	VIE-X009ワイヤード VIE-X008ワイヤード VIE-X088VS VIE-X088V VIE-X08VS VIE-X08V ※28	USB Cable	AUDIO再生	○	○	○	○	○	○	○	○	
			VIDEO再生	○	○	○	○	○	○	○	○	
	VIE-X08S VIE-X088 ※28	USB Cable	AUDIO再生	○	○	○	○	○	○	○		
			VIDEO再生	○	○	○	○	○	○	○		
	VIE-X066	Direct Cable (Digital)	AUDIO再生	○	○	○	○	○	○	○		
	VIE-X05/X05C	Direct Cable	AUDIO再生	○	○	○	○	○	○			
VIE-X08/X08RV ※18	USB Cable	AUDIO再生	○	○	○	○	○	○	○			
		VIDEO再生	○	○	○	○	○	○	○			

【注記文説明】

- ※1：別売のiPod接続ケーブル KCE-422i (標準小売価格 ¥ 3,000 税別) が必要です。
- ※2：別売のiPod接続ケーブル KCE-432iV (標準小売価格 ¥ 3,000 税別) が必要です。
- ※3：別売のiPhone/iPod接続ケーブル KCE-433iV (標準小売価格 ¥ 3,000 税別) が必要です。
- ※4：別売のiPhone/iPod接続ケーブル KCU-460iV (標準小売価格 ¥ 3,000 税別) が必要です。
- ※5：別売のiPhone/iPod接続ケーブル KCU-443i (標準小売価格 ¥ 3,000 税別) が必要です。
- ※6：iPodへの充電は別売の接続アダプター KCX-422TR (標準小売価格 ¥ 5,000 税別) が必要です。
- ※7：ネットワーク表示には対応していません。
- ※8：ネットワーク取得時、再生音が一時途切れます。【ネットワーク取得】の設定を「Manual」に設定してご使用ください。
- ※9：ネットワーク取得時、再生音が一時途切れる、またはノイズが発生します。【ネットワーク自動取得】の設定を「しない」に設定してご使用ください。
- ※10：iPod touch/iPhoneには【Shuffle Album】機能がなく、【MIX Song機能】として動作します。
- ※11：iPodを着脱した場合やACCをOff/Onした場合はVideoについての自動再生は行いません。
- ※12：通常と異なる動作をすることがあります。
- ※13：iPodソフトウェアバージョンを2.0以降へアップグレードされた場合、VIDEO再生に対応します。
- ※14：iPhone3GS及びiOS3.0以降にアップデートされたiPhone3G/iPod touchを接続した場合、接続が認識できないことなどがあります。iPhone/iPod本体をリセットする、または一度他のソースを選択した後に再度iPodを選択するなどしてください。
- ※15：iPhone、およびiPod touchの【自動ロック】の設定を「しない」に設定された場合、車両のAcc OffでiPod電源がOffしません。iPhone、およびiPod touchの【自動ロック】の設定を「しない」以外に設定してご使用ください。
- ※16：iPod/iPhone本体で撮影したビデオ動画の再生には対応していません。
- ※17：KCE-400BTと組合わせた際、ヘッドユニットのソース切替時にiPhone再生音がBluetoothオーディオからのみ出力されることがあります。iPhoneと接続ケーブルを抜き、再度接続してください。
- ※18：プログラムバージョン1.02以降でお使いください。
- ※19：iPhone4及びiOS4.0以降にアップデートされたiPhone3G/iPhone3GS/iPod touchを接続した場合、接続が認識できないことなどがあります。iPhone/iPod本体をリセットする、または一度他のソースを選択した後に再度iPodを選択するなどしてください。
- ※20：Videoファイルのサーチが出来ない場合があります。
- ※21：別売のiPhone/iPod接続ケーブル KCU-440i (標準小売価格 ¥ 3,000 税別) が必要です。
- ※22：iPod nano 第6世代は【オーディオブック】に対応しないため、【AUDIOBOOKサーチ】は動作しません。
- ※23：iPhone、およびiPod touchについてはiOS4.2.1にて確認しています。
- ※24：iOS4.1以降にアップデートされたiPhone、またはiPod touchにて、ノイズまたは音飛びが発生する場合があります。
- ※25：iOS5.0以降にアップデートされたiPhone、またはiPod touchからは画像出力されなくなるためVideo再生ができません。ただし、音声については再生されます。
- ※26：M.I.X. ALL動作後iPodを取り外し、再度接続した場合に音源エラーとなる場合があります。その場合は、iPod/ケーブルを再度接続してください。
- ※27：iOS5.0以降のソフトウェアで使用する場合、ビデオファイルを音楽再生モードで再生した後に連続してビデオ再生モードで同じファイルを選択するとiPhone/iPod touchが動作できなくなります。iPhone/iPod touch本体をリセットした後に再度接続してください。
- ※28：2012年10月2日配信のアップデートソフトウェアの適用が必要です。
- ※29：曲情報などが正常に表示されない場合があります。
- ※30：接続には、アップル社より発売されている(Lightning - 30ピンアダプタ)が必要で、高温により故障の原因となりますので、iPod/iPhone及び本アダプタを車室内に常設しないでください。
- ※31：iPhone/iPodの仕様により外部機器へビデオ再生信号が出力されないため再生できません。
- ※32：HDMI接続ケーブルKCU-610HD(別売)、Lightning接続ケーブルKCU-471(別売)、Apple純正Lightning-Digitalアダプタ(別売)、との接続により、映像・音声の出力が可能です。
- ※33：別売のLightning接続ケーブルKCU-470が必要で
- ※34：別売のLightning接続ケーブルKCU-471i (20cm)及び製品付属のUSBケーブルが必要です。
- ※35：別売のLightning接続ケーブル (20cm)及びKCU-440のUSBケーブルが必要です。
- ※36：LightningコネクタタイプのiPhone/iPodはAPP MODEに対応していない為、APP MODEにすると音声及び映像を再生することができません。
- ※37：別売のDock-USB接続ケーブルKCU-462が必要で
- ※38：アップル社製30ピン-USBケーブル(別売)、アップル社製30ピンDigitalAVアダプタ(別売)、HDMI接続ケーブルKCU-610HD(別売)との接続により、映像・音声の出力が可能です。
- ※39：サーチにてAudiobookを選択した場合、意図通りの動作にならない場合があります。
- ※40：Mix Album時、Mix Songsと同様の動作となります。
- ※41：Mix Album時、再生曲は切り替わりますが、Track情報がMix Album操作前に再生していた曲の表示のままとなります。(2曲目以降の再生ではTrack情報も切り替わります)
- iPod/iPhoneの動作に関しては保証いたしかねますのでご了承ください。
- (iPod/iPhone再生時の動作についてはPodソフトウェアに依存しているため、生じる症状によっては弊社商品では対応できない場合があります)
- iPod/iPhone本体、付属ケーブル及びApple純正アダプタ等は、車室内に放置しないでください。高温により、故障、変色・変色の恐れがあります。