

Made for iPhone/iPodロゴ表示されている商品はアップルが定める性能基準を満たしていますが、iOS3.0以降にアップデートされたiPhoneやiPodを接続された場合にごく稀に認識できない、動作が不安定になるなどの事象が確認されています。
動作に問題が生じた場合、iPhoneやiPodを再起動する、またはリセットすることで、その問題を解決できる場合がありますが、再起動やリセットによっても解決できずにご使用いただけない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
*価格は全て税抜です。

			iPod	iPod Touch							iPod classic		iPod nano						
			第5世代	第1世代	第2世代	第3世代	第4世代	第5世代	第6世代	第7世代	80/160GB	120GB	第1世代	第2世代 アルミニウム	第3世代 ビデオ	第4世代 ビデオ	第5世代 カメラ	第6世代	第7世代
ソフトウェアバージョン			1.3	3.1.3	4.2.1	5.1.1	6.1.5	9.3.2	12.4.4	12.4.4	1.1.2	2.0.1	1.3.1	1.1.3	1.1.3	1.0.4	1.0.2	1.2	1.0.4
2020年モデル	XF11NXシリーズ EX11NXシリーズ EX10NXシリーズ EX9NXシリーズ X9NXシリーズ X8NXシリーズ 7WNXシリーズ 7DNXシリーズ	AUDIO再生	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		VIDEO再生	-	-	-	-	-	- ※8	- ※8	- ※8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019年モデル 2018年モデル 2017年モデル	EX11Zシリーズ EX10Zシリーズ EX9Zシリーズ X9Zシリーズ X9ZAシリーズ X9VDシリーズ X8Zシリーズ 7WZシリーズ	AUDIO再生	○ ※11	△ ※3,5,11	△ ※3,5,11	△ ※3,5,11	△ ※3,5,11	○ ※3,5,9,12	○ ※3,5,9,14,15	○	○ ※11	○ ※11	-	-	○ ※11	○ ※11	○ ※11	○ ※11	○ ※9
		VIDEO再生	-	-	-	-	-	- ※8	- ※8	- ※8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016年モデル	EX11Vシリーズ EX10Vシリーズ EX9Vシリーズ EX8Vシリーズ X9Vシリーズ X9VAシリーズ X8Vシリーズ 7WVシリーズ 7DVシリーズ	AUDIO再生	○ ※11	△ ※3,5,11	△ ※3,5,11	△ ※3,5,11	△ ※3,5,11	○ ※3,5,9,12	○ ※3,5,9,14,15	-	○ ※11	○ ※11	-	-	○ ※11	○ ※11	○ ※11	○ ※11	○ ※9
		VIDEO再生	-	-	-	-	-	- ※8	- ※8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015年モデル	EX10シリーズ EX9シリーズ EX8シリーズ X9シリーズ X8シリーズ	AUDIO再生	○ ※11	△ ※3,5,11	△ ※3,5,11	△ ※3,5,11	△ ※3,5,11	○ ※3,5,9,12	○ ※3,5,9,14,15	-	○ ※11	○ ※11	-	-	○ ※11	○ ※11	○ ※11	○ ※11	○ ※9
		VIDEO再生	-	-	-	-	-	- ※8	- ※8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7Wシリーズ 7Dシリーズ	AUDIO再生	○ ※1	△ ※1,3,5	△ ※1,3,5	△ ※1,3,5	△ ※1,3,5	○ ※1,3,5,10,12	○ ※1,3,5,10,14,15	-	○ ※1	○ ※1	-	-	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※9,10
		VIDEO再生	○ ※1,4	△ ※1,4,5	△ ※1,4,5	△ ※1,4,5	△ ※1,4,5	- ※8	- ※8	-	○ ※1,4	○ ※1,4	-	-	○ ※1,4	○ ※1,4	○ ※1,4	-	-
2014年モデル	EX1000シリーズ EX900シリーズ EX800シリーズ X900 X800 700W 700D	AUDIO再生	○ ※1	△ ※1,3,5	△ ※1,3,5	△ ※1,3,5	△ ※1,3,5	○ ※1,3,5,10	○ ※1,3,5,10,12,14,15	-	○ ※1	○ ※1	-	-	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※9,10
		VIDEO再生	○ ※1,4	△ ※1,4,5	△ ※1,4,5	△ ※1,4,5	△ ※1,4,5	- ※8	- ※8	-	○ ※1,4	○ ※1,4	-	-	○ ※1,4	○ ※1,4	○ ※1,4	-	-
2013年モデル	EX009Vシリーズ EX008Vシリーズ X008V 007WV	AUDIO再生	○ ※1	△ ※1,3,5	△ ※1,3,5	△ ※1,3,5	△ ※1,3,5	○ ※1,3,5,6	○ ※1,3,5,6,12,14,15	-	○ ※1	○ ※1	-	-	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1,6
		VIDEO再生	○ ※1,4	△ ※1,3,5	△ ※1,4,5	△ ※1,4,5	△ ※1,4,5	- ※8	- ※8	-	○ ※1,4	○ ※1,4	-	-	○ ※1,4	○ ※1,4	○ ※1,4	-	-
	VIE-X007WⅡ VIE-X007Ⅱ	AUDIO再生	○ ※1	△ ※1,3,5	△ ※1,3,5	△ ※1,3,5	△ ※1,3,5	○ ※1,3,5,6	○ ※1,3,5,6,12,14,15	-	○ ※1	○ ※1	-	-	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1,6
		VIDEO再生	○ ※1,4	△ ※1,3,5	△ ※1,4,5	△ ※1,4,5	△ ※1,4,5	- ※6	- ※6	-	○ ※1,4	○ ※1,4	-	-	○ ※1,4	○ ※1,4	○ ※1,4	-	
2011～2012年モデル	VIE-X009シリーズ VIE-X008シリーズ VIE-X088VS VIE-X088V VIE-X08VS VIE-X08V	AUDIO再生	○ ※1	△ ※1,3,5	△ ※1,3,5	△ ※1,3,5	△ ※1,3,5	○ ※1,3,5,6	○ ※1,3,5,6,14,15	-	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1,6
		VIDEO再生	○ ※1,4	△ ※1,3,5	△ ※1,4,5	△ ※1,4,5	△ ※1,4,5	- ※6	- ※6	-	○ ※1,4	○ ※1,4	-	-	○ ※1,4	○ ※1,4	○ ※1,4	-	- ※6

【注記文説明】

- ※1：別売のiPhone/iPod接続ケーブル KCU-460Ⅳ（標準小売価格 ¥3,000 税別）が必要です。
- ※2：別売のiPhone/iPod接続ケーブル KCU-443Ⅰ（標準小売価格 ¥3,000 税別）が必要です。
- ※3：iPhone/iPod touchには【Shuffle Album】機能がなく、【MIX Song機能】として動作します。
- ※4：iPodを着脱した場合やACCをOff/Onした場合はVideoについての自動再生は行いません。
- ※5：iPhone、およびiPod touchの【自動ロック】の設定を“なし”に設定された場合、車両のAcc. OffでiPod電源がOffしません。
- ※6：接続には、アップル社より発売されている【Lightning - 30ピンアダプタ】が必要です。高温により故障の原因となりますので、iPhone/iPod及び本アダプタを車室内に常設しないでください。
- ※7：iPhone/iPodの仕様により外部機器へビデオ再生信号が出力されないため再生できません。
- ※8：HDMI接続ケーブルKCU-610HD(別売)、Lightning接続ケーブルKCU-471Ⅰ(別売)、Apple純正Lightning-Digitalアダプタ(別売)との接続により、映像・音声の出力が可能です。
- ※9：別売のLightning接続ケーブルKCU-470Ⅰが必要です。
- ※10：別売のLightning接続ケーブルKCU-471Ⅰ(20cm)及び製品付属のUSBケーブルが必要です。
- ※11：別売のLightning接続ケーブル(20cm)及びKCU-440ⅠのUSBケーブルが必要です。
- ※12：LightningコネクタータイプのiPhone/iPodはAPP MODEに対応していない為、APP MODEにすると音声及び映像を再生することができます。
- ※13：別売のDock-USB接続ケーブルKCU-462Ⅰが必要です。
- ※14：サーチにてAudiobookを選択した場合、意図通りの動作にならない場合があります。
- ※15：Mix Album時、再生曲は切り替わりますが、Tag情報がMix Album操作前に再生していた曲の表示のままとなります。(2曲目以降の再生ではTag情報も切り替わります。)
- ※16：アートワークが表示しない、または一時停止(PAUSE)表示したまま再生する場合があります。
- ※17：早送り/早戻しが出来ない場合があります。

- iPhone/iPodの動作に関しては保証いたしかねますのでご了承ください。
- ※ iPhone/iPod再生時の動作についてはiPhone/iPodソフトウェアに依存しているため、生じる症状によっては弊社商品では対応できない場合があります。
- iPod/iPhone本体、付属ケーブル及びApple純正アダプタ等は、車室内に放置しないでください。高温により、故障、変形・変色の恐れがあります。